

Slutrapport

**Restaurering av fiskeplatser i Malax inre skärgård,
30.11.2021-15.11.2024, EPOELY/3566/2021**



Malax Fiskargille r.f. 2519380-6 (c/o Tomas Sjöstrand, tomas.sjostrand@nimetech.fi, 050 5763223) beviljades 18 000 € av sökt understöd om 21 000 € den 23.6.2022. Projektets maximala godkända kostnader således 36 000 €. I ursprunglig ansökan ingick Bastuskärssjön vilket senare genomfördes som ett separat Helmi projekt. Stödet beviljades ur moment 3510611(Främjande av vatten- och miljövård), 38057625 (Sanering av vattendrag och övriga miljöprojekt) i statsbudgeten.

Projektet muddring och slätter genomfördes på 2 fastigheter Listangrundet 475-876-1-0 (N6997057.908 E216886.909) Epoely/1426/2022, samt Trutörsfladan 475-876-1-0 (N6992217.860 E215479.259) Epoely/1425/2022 båda belägna på samfälliga områden i Malax inre skärgård.

Projektens totala kostnader 17 667,09 € (Excel bilaga) varav 50% 8 833,55 € söks ut av de beviljade stödet. Talkokostnaden utgörs av 3 585 €. Malax fiskargille står för resterande kostnader, inga andra finansiärer eller samarbetspartners för projektet.

Vid Listangrundet utfördes muddring (50m³) och kalkning samt byggande av fisktrappa enligt Carina Rönns kartläggning, även fiskvandringrännan har granskats och restaurerats för hand. Tyvärr så fungerar inte detta område optimalt när vattendjupet nere vid Ledörsbådan är för grunt vid lågvatten, vid vattenstånd -20cm slipper inte fisken fram för att stiga upp i fiskrännan, vid normal vatten och + nivåer fungerar lekplatsen.

Vid Trutörsfladan (200 000m²) har vass med slätter slagits vid 2 tillfällen 2022/2023, båda i september månad, arbetet utfördes av KE-Trading men även hand kraft har använts för vass och sly röjning. Trutörsfladan fungerar optimalt vilket även kan konstateras av NTM-centralens egna mätningar och filmning av fiskyngel 16.8.2024. NTM-centralen har årligen varit ut till området och filmat med drönare, bildmaterialet återfinns i NTM-centralens databas.

Arbeten och muddermassorna har deponerats i enligt utlåtanden Epoely/1426/2022, Epoely/1425/2022.

Vattendragen fungerar bra, PH värden hålls mellan 5,8 - 6,8 vid mätningarna som vi utfört 3-4ggr årligen på våren och sommaren, speciellt Trutörsfladan fungerar mycket bra och har vattennivåer så att området kan fungera som lekplats ännu många år framöver.

